



inkl. Bewertungskriterien

FREUDE IST EIN FAIRES MITEINANDER.

Informationen und Tipps rund um
die Rückgabe Ihres Leasingfahrzeugs.

BMW LEASING - DIE EFFEKTIVSTE ART DER MOBILITÄT.

Sie haben sich für BMW Leasing entschieden – die moderne Form der Freude am Fahren. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf die Rückgabe Ihres Fahrzeugs bei Vertragsende vorbereiten und Ihnen nützliche Hinweise zum Ablauf der Fahrzeugbewertung durch Ihr Autohaus der Euler Group geben. Wir möchten, dass Sie die Faszination BMW zu jedem Zeitpunkt genießen können – auch bei der Rückgabe Ihres Fahrzeugs.

Im Auftrag Ihrer Leasinggesellschaft, der BMW Financial Services, kümmern wir uns daher gerne um die Abwicklung der Rücknahme Ihres Fahrzeugs. Seit Ende 2009 bewertet der TÜV in allen Autohäusern der Euler Group den aktuellen Zustand Ihres Fahrzeugs. Dies geschieht anhand der Kriterien und Vorgaben Ihrer Leasinggesellschaft, der BMW Financial Services. Damit möchten wir in Ihrem Sinne für größtmögliche Transparenz sorgen und die Unabhängigkeit des Bewertungsprozesses sicherstellen.




Cyril von Recum
Geschäftsführer Euler Group

TRANSPARENT UND FAIR – UNSERE BEWERTUNG FÜR IHREN BMW.

Auf Basis klar definierter Kriterien wird Ihr Fahrzeug bei der Rückgabe bewertet und dessen aktueller Zustand ermittelt. Grundsätzlich wird dabei zwischen kostenfreien Gebrauchsspuren und nicht akzeptablen, kostenpflichtigen Beschädigungen unterschieden.

Um kostenpflichtige Beschädigungen zu vermeiden haben wir Ihnen auf den folgenden Seiten einige nützliche Hinweise zur Pflege Ihres Fahrzeugs zusammengetragen.





EINFACH UND KOSTENSPAREND – NÜTZLICHE PFLEGETIPPS FÜR IHREN BMW.

• Waschanlage

Konventionelle „Bürsten-Waschanlagen“ beanspruchen stark den Lack. Wir empfehlen daher „Textil-Waschanlagen“ für die Fahrzeugwäsche.

• Innenreinigung

Eine regelmäßige Innenreinigung erhält den Wert Ihres Fahrzeugs. Insbesondere während der „kalten Jahreszeit“ schützen Fußmatten vor einer Verunreinigung der Teppiche, deren Austausch gegebenenfalls mit hohen Kosten verbunden ist.

• Reifendruck

Achten Sie auf den richtigen Reifendruck. Damit vermeiden Sie vorzeitigen Verschleiß sowie erhöhten Kraftstoffverbrauch.

• Reparaturen

Ihr Autohaus der Euler Group ist als autorisierte BMW Vertragswerkstatt die beste Adresse für Reparaturen an Ihrem Fahrzeug, da Sie hier sicher sein können, dass die BMW-Reparaturrichtlinien eingehalten werden.

• Serviceuntersuchungen/Inspektion

Das komplett ausgefüllte Serviceheft erleichtert die Abwicklung bei einem gegebenenfalls auftretenden Garantie-/Gewährleistungsfall. Öl, Kühlwasser und Scheibenreinigungsflüssigkeit: Kontrollieren Sie regelmäßig den Stand von Motoröl und Kühlflüssigkeit. Bei zu geringem Ölstand ist ein Motorschaden unvermeidbar. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie außerdem den Flüssigkeitsstand der Scheibenreinigungsanlage regelmäßig überprüfen. Reinigungszusätze und Frostschutzmittel erhalten Sie bei uns im Autohaus.

• Steinschläge

Steinschläge lassen sich bei der alltäglichen Nutzung des Fahrzeugs kaum vermeiden. Jedoch können Sie das Steinschlagrisiko um bis zu 80% verringern, indem Sie einen deutlichen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten. Nach einem Steinschlag dringt schnell Feuchtigkeit zwischen Lack und Blech. Es besteht Rostgefahr! Bessern Sie die geschädigte Lackstelle daher so schnell wie möglich mit einem Lackstift aus. Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen den passenden Lackstift zur Verfügung.

• Garantiereparaturen

Achten Sie bitte immer auf fristgerechte Regulierung von Schäden, die eventuell durch Garantiarbeiten behoben werden können. z.B. Sitzbeschädigung.

UNABHÄNGIG UND NEUTRAL – DIE BEGUTACHTUNG DURCH DEN TÜV.

Ca. 6 Wochen vor Ablauf Ihres Leasingvertrags erhalten Sie automatisch ein Schreiben Ihrer Leasinggesellschaft, der BMW Financial Services, mit der Bitte, sich mit uns, Ihrem betreuenden Händler, zwecks Terminvereinbarung in Verbindung zu setzen. Als Kunde der Euler Group können Sie sich jedoch bequem zurücklehnen. Wir melden uns bei Ihnen!

Ca. 4 Wochen vor Vertragsende wird sich in unserem Auftrag ein Mitarbeiter des TÜV mit Ihnen zur Abstimmung des Rückgabetermins in Verbindung setzen.

► **Achtung:** Die Rückgabe Ihres Fahrzeugs erfolgt nicht über Ihren Verkäufer.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich folgende Gegenstände und Dokumente im Fahrzeug befinden:

- KFZ-Schein / Zulassungsbescheinigung
- Fahrzeugschlüssel (kompletter Satz)
- Betriebsanleitung
- Serviceheft
- Felgenschlüssel für Leichtmetallfelgen
- Schlüssel für Anhängerkupplung
- Persenning und Windschott
- die CD bzw. die DVD für das Navigationssystem
- ggf. allgemeine Betriebserlaubnis für nachträgliche Einbauten

► **Hinweis:** Vergessen Sie bitte nicht, Ihre persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug zu entnehmen!

Zum vereinbarten Termin übergeben Sie bitte Ihr Fahrzeug gereinigt (Außenwäsche und Innenreinigung) dem TÜV Mitarbeiter. Dieser überprüft die Vollständigkeit der Unterlagen und Gegenstände und erstellt in Ihrem Beisein ein Rücknahmeprotokoll.

Die Bewertung des Fahrzeugzustands durch den TÜV nimmt ca. 45 Minuten in Anspruch. Bei der Begutachtung durch den TÜV festgestellte Mängel werden in Abstimmung mit Ihnen ebenso im Rücknahmeprotokoll festgehalten wie die daraus resultierenden Minderwerte.

Kundenvorteil: Bei der Berechnung der Minderwerte werden neben dem Neupreis (UPE) und dem Veräußerungswert des Fahrzeugs auch das Alter, die Laufleistung sowie ggf. Vorschäden und die Anzahl der Vorbesitzer berücksichtigt. Dadurch liegt der Minderwert in der Regel deutlich unter den tatsächlichen Reparaturkosten inkl. Lohn- und Ersatzteilkosten.



Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie bitte die Richtigkeit der Angaben. Für Ihre Unterlagen erhalten Sie eine Durchschrift des Protokolls. Das Original reichen wir umgehend für Sie bei Ihrer Leasinggesellschaft, der BMW Financial Services ein, um Verzögerungen bei der Abrechnung und daraus resultierende Nachteile für Sie zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Unterschrift unbedingte Voraussetzung für die weitere Abwicklung der Rückgabe ist. Eine verspätete Rückgabe wird Ihnen von der BMW Leasing Gesellschaft in Rechnung gestellt.

Sollte es Ihrerseits zu keiner Einigung mit dem TÜV über das Rücknahmeprotokoll kommen, wird ein weiterer unabhängiger Sachverständiger beauftragt. Die Kosten dieses Gutachtens tragen Leasinggeber und Leasingnehmer je zur Hälfte (AGB Ziffer VII/1). Wir freuen uns, Sie bei der ordnungsgemäßen und fristgerechten Rückgabe Ihres Fahrzeugs unterstützen zu können.




ARTEN ZU BERÜCKSICHTIGENDER REPARATUREN.

Die Beurteilung von nicht akzeptablen Gebrauchsspuren / Schäden und deren Beseitigung unterliegen fachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Bei der Auswahl der Reparaturart steht die sach- und fachgerechte Reparatur im Vordergrund:

1. Bei allen anfallenden Reparaturen ist die Möglichkeit der sogenannten Smart-Repair-Methode zu berücksichtigen. Diese stellen kostengünstige und von Herstellern anerkannte Reparaturalternativen dar.
2. Die herkömmliche Reparaturmethode der Instandsetzung und / oder der Lackierung wird dann berücksichtigt, wenn Smart Repair
a) wirtschaftlich keinen Sinn macht,
b) technisch nicht machbar ist oder
c) das Reparaturergebnis langfristig nicht gesichert ist.
3. Die Erneuerung wird nur berücksichtigt, wenn keine der zuvor genannten Methoden
a) möglich oder
b) wirtschaftlich sinnvoll ist.
4. Als Basis der Kalkulation dienen die zuvor genannten Reparaturarten; bei Erneuerung und Lackierung werden die Vorgaben des Herstellers beachtet.
5. Sollten keine Verrechnungssätze vereinbart sein, werden bundesdurchschnittliche Verrechnungssätze der vom Hersteller autorisierten Werkstätten verwendet.




KAROSSERIE.



OK

Bewertungsbereich: **akzeptabel**

- einzelne Dellen oder Beulen (mit geringerer Eindringtiefe als 1 mm, ohne Lackschaden) und oberflächliche Kratzer




X

Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**


- Hagelschäden und alle anderen Blebschäden
- verbogene, beschädigte oder fehlende Teile
- nicht behobene Unfallschäden
- unsachgemäß ausgeführte Instandsetzungsarbeiten

LACKIERUNG.



OK Bewertungsbereich: **akzeptabel**



- geringe Lackschäden, die keine Neulackierung erforderlich machen und durch Polieren behoben werden können (z. B. Kratzer an der Lackoberfläche)
- Lackausbesserungen, die den optischen Gesamteindruck nicht stören oder nur aus einem bestimmten Blickwinkel zu erkennen sind
- durch Umwelteinflüsse leicht verwitterte Lacke und Rostansatz (z. B. leichte Teerspritzer, Streusalzeinwirkung)
- typische Schleifspuren, Schlieren und stumpfer Lack, die durch Polieren entfernt werden können (z. B. Spuren aus Waschanlagen)
- Lackverletzungen außerhalb des Sichtbereichs (z. B. unter Stoßfängern)
- vereinzelte kleinere Steinschläge



X Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**

- bis auf die Grundlackierung gehende Kratzer und Lackabplatzer
- Nachlackierungen oder Lackausbesserungen, die nicht dem Standard des Herstellers entsprechen, Farbdifferenzen oder eine deutliche Erhöhung zum Originallack aufweisen
- Rostunterwanderung durch äußere Einwirkung
- Lackschäden durch Harz- und Säureeinwirkung
- kleine Steinschläge in großer Dichte und große Steinschläge
- durch Beschriftungsfolien und Aufkleber entstandene Lackschäden oder Farbunterschiede


STOSSFÄNGER.



OK

Bewertungsbereich: **akzeptabel**

- leichte Kratzer oder leichter Lackabrieb (meist im Rundungsbereich), die durch Polieren entfernt werden können
- leichte Abschürfungen oder Eindellungen an Gummileisten und Kunststoffteilen, die weder die Festigkeit noch das optische Erscheinungsbild negativ beeinflussen





X

Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**

- Brüche, Risse und Deformationen
- Deformationen, durch die die Passgenauigkeit nicht mehr gegeben ist
- Deformationen von Stoßfängerkernen oder -haltern
- Abschürfungen oder Eindellungen an Gummileisten und Kunststoffteilen, die die Festigkeit und/oder das optische Erscheinungsbild negativ beeinflussen


VERGLASUNG / BELEUCHTUNG.



OK

Bewertungsbereich: **akzeptabel**

- vereinzelte, kaum ins Auge fallende Steinschläge (max. stecknadelkopfgroß und ohne kleinste Risse) außerhalb des Sichtbereichs des Fahrers, die die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigen




✘

Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**


- Bruch- und/oder Rissbildung
- Steinschläge oder Absplinterungen, die die Verkehrssicherheit beeinflussen
- Steinschläge oder Absplinterungen im Sichtbereich des Fahrers (Frontscheibe)
- undichte Scheinwerfer oder Rückleuchten
- gebrochene Scheinwerfer, Rückleuchten und Gehäuse
- Steinschläge größer als ein Stecknadelkopf

REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN.



OK Bewertungsbereich: **akzeptabel**


- Profiltiefe an der schwächsten Stelle gemäß der bei Rückgabe gültigen StVZO (derzeit 1,6 mm)
- leichte Schürfmerkmale an Reifenflanken
- leichte Kratzer und Schürfmerkmale am Felgenhorn
- Korrosionsansätze (z. B. durch Streusalz)
- leichte Abschürfungen an Radkappen



X Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**

- geringere Restprofiltiefe als gesetzlich vorgeschrieben
- ungleichmäßiger Profilverschleiß (Vermessung notwendig)
- Bremsplatten, Sägezähne etc., Risse oder Schnitte in Reifen
- deutlicher Materialabtrag an Reifenflanken oder Felgen
- Risse, Deformationen etc. an Felgen
- Brüche, Risse, fehlende oder nicht originale Radkappen
- Reifenfabrikate und Reifengrößen, die vom Hersteller nicht freigegeben sind
- vom Fahrzeugzustand bei Auslieferung abweichende Bereifung und Felgen (z. B. abweichende, nicht in der Zulassungsbescheinigung I eingetragene Größen)


INTERIEUR.



OK

Bewertungsbereich: **akzeptabel**

- normale Abnutzung an Kunststoffteilen, Bodenbelag und Polster
- Farbverblässung an Polster und Innenverkleidung
- leichter Abrieb der Polster durch Ein- und Aussteigen





X

Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**

- Risse, Schnitte, Löcher, Brüche etc. oder Deformationen des Interieurs
- Beschädigungen von Sicherheitsgurten oder Sicherheitsschlössern
- dauerhafte Verunreinigungen und/oder Farbveränderungen
- Schimmel oder anormale Geruchsentwicklung
- Fehlen von Teilen (z. B. Kopfstützen, Abdeckungen, Sitzreihen, Skisack, CD-Wechslermagazin etc.)
- Risse oder Ablösung von Tür- und Klappendichtungen


SCHÄDEN DURCH EIN- UND AUSBAU VON ZUBEHÖR.



OK

Bewertungsbereich: **akzeptabel**

- kleine, nicht im Sichtfeld des Fahrzeugnutzers bzw. der Fahrzeuginsassen liegende Bohrlöcher (z. B. an der Armaturenbrettunterseite)





X

Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**


- nicht mehr in den Ursprungszustand zurückzubringende Veränderungen am Fahrzeug (z. B. Bohrlöcher für Antenne, CD-Halterungen, Plaketten oder durch den Einbau von Lautsprechern entstandene Löcher etc.)
- durch Beklebung und Beschriftung oder deren Entfernung entstandene Schäden an Mechanik/ Elektrik

MECHANIK/ELEKTRIK.



OK Bewertungsbereich: **akzeptabel**


- normaler Verschleiß entsprechend dem Fahrzeugalter und der Laufleistung unter Gewährung der Verkehrs- und Betriebsbereitschaft




✗ Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**

- nicht durchgeführte Inspektionen und die aus dem Versäumnis resultierenden Reparaturen
- sämtliche Schäden oder übermäßiger Verschleiß an der Fahrzeugmechanik (Antriebs- und Antriebsübertragungsteile, Lenkung, Bremsen etc.)
- sämtliche Schäden oder übermäßiger Verschleiß an der Fahrzeugelektrik durch unsachgemäße Handhabung (Klimaanlage, Radio etc.)
- AU und HU fällig

LIEFERUMFANG.



Amtl. Kennzeichen :				
Fabrikat :		BMW		
Modell :		UL91		
Modellbezeichnung:		125i Cabrio		
Fahrgestellnummer:		WBAUL91000VF71552		
Briefnummer :		DS625686		
Erstzulassung :		-		
km - Stand :		0		
Leistung / KW :		160 KW		
Verkaufspreis :		31134,45		
				
Zubehör	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt
FOA52	Spacegrau metallic	1	554,62	554,62
PLWSW	Leder Boston Schwarz	1	1302,52	1302,52
0216	Servotronic	1	210,08	210,08
0320	Modellschriftzug Entfell	1	0,00	0,00
0441	Raucherpaket	1	25,21	25,21
0494	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	1	277,31	277,31
0534	Klimaautomatik	1	470,59	470,59



OK Bewertungsbereich: **akzeptabel**

- alle gemäß Auslieferungsnachweis zum Lieferumfang gehörigen Elemente

X Bewertungsbereich: **nicht akzeptabel**

- fehlende oder fehlerhafte Teile aus dem Lieferumfang wie z. B. Fahrzeugschlüssel, Gepäckraumtrennnetz, Bordwerkzeug, Funkfernbedienungen, Kofferraumabdeckung, Navigations-CD/DVD etc.
- fehlende Sommer- oder Winterradsätze laut Lieferumfang
- fehlende Serien- und Sonderausstattung sowie Sonderzubehör